
























EN	BG	CZ	DE	ES
Device	Уред	Zařízení	Gerät	Dispositivo
1 Display	Дисплей	Displej	Bildschirm	Pantalla
2 Analog scale	Аналогова скала	Analogová stupnice	Analoge Skala	Escala analógica
3 button (Memory/Reading)	Бутон (Памет/Показания)	Tlačítko (Paměť/Čtení)	-Taste (Speicher/Messwert)	Botón (Memoria/Lectura)
4 Secondary display area	Вторична област на дисплея	Sekundární zobrazovací plocha	Sekundärer Displaybereich	Área de visualización secundaria
5 button (Data hold/Backlight/Up)	Бутон (Задържане на данните/Фоново осветление/Нагоре)	Tlačítko (Přidržení naměřené hodnoty/Podsvícení/Nahoru)	-Taste (Daten behalten/Hintergrundbeleuchtung/Nach oben)	Botón (Retención de datos/Illuminación de fondo/Arriba)
6 button (Max./min. values/Down)	Бутон (Макс./мин. стойности/Надолу)	Tlačítko (Max./min. hodnoty/Dolů)	-Taste (Max./min. Werte/Nach unten)	Botón (Valores máx./mín./Abajo)
7 Knob switch	Превключвател	Knoflíkový přepínač	DrehSchalter	Interruptor giratorio
8 button (Dielectric absorption/Polarization index/Voltage measurement)	Бутон (Коефициент на абсорбция на диелектрика/Индекс на поляризация/Измерване на напрежение)	Tlačítko (Dielektrická absorpce/Polarizační index/Měření napětí)	-Taste (Dielektrische Absorption/Polarisationsindex/ Spannungsmessung)	Botón (Absorción dieléctrica/Índice de polarización/ Medición de tensión)
9 COMP button (Comparison)	Бутон COMP (Сравнение)	Tlačítko COMP (Porovnání)	COMP -Taste (Vergleich)	Botón COMP (Comparación)
10 TIMER button (Synchronization)	Бутон TIMER (Синхронизация)	Tlačítko TIMER (Synchronizace)	TIMER -Taste (Synchronisation)	Botón TIMER (Sincronización)
11 TEST button (Testing)	Бутон TEST (Проверка)	Tlačítko TEST (Testování)	TEST -Taste (Testen)	Botón TEST (Pruebas)
12 Main display area	Главна област на дисплея	Hlavní zobrazovací plocha	Hauptdisplaybereich	Área de pantalla principal

HU	IT	PL	PT	RU	TR
Eszköz	Dispositivo	Urządzenie	Dispositivo	Устройство	Cihaz
1 Kijelző	Display	Wyświetlacz	Ecrã	Дисплей	Ekran
2 Analóg skála	Scala analogica	Skala analogowa	Escala analógica	Аналоговая шкала	Analog ölçek
3  gomb (Memória/Olvasás)	Pulsante  (Memoria/Lettura)	Przycisk  (Pamięć/Odczyt)	Botão  (Memória/Leitura)	Кнопка  (Память/Чтение)	 düğmesi (Bellek/Okuma)
4 Másodlagos kijelzőterület	Area di visualizzazione secondaria	Dodatkový obszar wyświetlania	Área de apresentação secundária	Дополнительная цифровая секция	İkincil görüntüleme alanı
5  ▲ gomb (Adattartás/ Háttérvilágítás/Fel)	Pulsante  ▲ (Conservazione dei dati/Retroilluminazione/Su)	Przycisk  ▲ (Zatrzymanie wyników pomiaru/ Podświetlenie/W górę)	Botão  ▲ (Guardar dados/Luz de fundo/Para cima)	Кнопка  ▲ (Фиксация данных/ Подсветка/Вверх)	 ▲ düğmesi (Veri tutma/Arka ışık/Yukarı)
6  ▼ gomb (Max./min. értékek/Le)	Pulsante  ▼ (Valori max./min./Giù)	Przycisk  ▼ (Wartości maks./min./ W dół)	Botão  ▼ (Valores máx./min./ Para baixo)	Кнопка  ▼ (Макс./мин. значения/ Вниз)	 ▼ düğmesi (Maks./min. değerler/Aşağı)
7 Forgókapcsoló	Interruttore a manopola	Pokrętło	Botão	Поворотный переключатель	Topuzlu düğme
8  gomb (Dielektromos abszorpció/ Polarizációs index/ Feszültségmérés)	Pulsante  (Assorbimento dielettrico/Indice di polarizzazione/ Misurazione di tensione)	Przycisk  (Absorpcja dielektryczna/Indeks polaryzacji/Pomiar napięcia)	Botão  (Absorção dielétrica/ Índice de polarização/ Medição da tensão)	Кнопка  (Диэлектрическая абсорбция/Индекс поляризации/ Измерение напряжения)	 düğmesi (Dielektrik absorpsiyonu/ Polarizasyon indeksi/Gerilim ölçümü)
9 COMP gomb (Összehasonlítás)	Pulsante COMP (Confronto)	Przycisk COMP (Porównanie)	Botão COMP (Comparação)	Кнопка COMP (Сравнение)	COMP düğmesi (Karşılaştırma)
10 TIMER gomb (Szinkronizálás)	Pulsante TIMER (Sincronizzazione)	Przycisk TIMER (Synchronizacja)	Botão TIMER (Sincronização)	Кнопка TIMER (Синхронизация)	TIMER düğmesi (Senkronizasyon)
11 TEST gomb (Vizsgálat)	Pulsante TEST (Test)	Przycisk TEST (Testowanie)	Botão TEST (Teste)	Кнопка TEST (Измерение)	TEST düğmesi (Test)
12 Fő kijelzőterület	Area di visualizzazione principale	Główny obszar wyświetlania	Área de apresentação principal	Основная цифровая секция	Ana görüntüleme alanı