



EN	BG	CZ	DE	ES
1 S11	Сензор	Snímač	Sensor	Sensor
2 Flashlight	Фенерче	Svítilna	Taschenlampe	Linterna
3 LCD display	Течнокристален екран	LCD obrazovka	LCD-Bildschirm	Pantalla LCD
4 Flashlight on/off	Вкл./изкл. на фенерчето	Svítilna zap/vyp	Taschenlampe ein/aus	Linterna encendida/apagada
5 NCV (Non-contact voltage detection) button	Бутон NCV (Безконтактно регистриране на напрежение)	Tlačítko NCV (Bezkontaktní detekce napětí)	NCV-Taste (Berührunglose Spannungserkennung)	Botón NCV (Detección de voltaje sin contacto)
6 HOLD (Save) button	Бутон HOLD (Запаметяване)	Tlačítko HOLD (Uložit)	HOLD-Taste (Speichern)	Botón HOLD (Guardar)
7 Power button	Захранващ бутон	Tlačítko napájení	Netzschalter	Botón de encendido
8 10 A input	Вход 10 A	Vstup 10 A	10-A-Eingang	Entrada de corriente de 10 A
9 COM input (negative interface)	Вход COM (отрицателен интерфейс)	Vstup COM (záporné rozhraní)	COM-Eingang (negative Schnittstelle)	Entrada COM (interfaz negativa)
10 VΩ input (positive interface)	Вход VΩ (положителен интерфейс)	Vstup VΩ (kladné rozhraní)	VΩ-Eingang (positive Schnittstelle)	Entrada VΩ (interfaz positiva)
11 Test probes	Измервателни сонди	Testovací sondy	Prüfspitzen	Sondas de prueba

HU	IT	PL	PT	RU	TR
1 Érzékelő	Sensore	Czujnik	Sensor	Датчик	Sensör
2 Zseblámpa	Torcia	Latarka	Lanterna	Фонарик	Fener
3 LCD-kijelző	Schermo LDC	Wyświetlacz LCD	Ecrã LCD	ЖК экран	LCD ekran
4 Zseblámpa bekapcsolva/kikapcsolva	Torcia on/off	Przełącznik latarki	Ligar/desligar lanterna	Кнопка вкл./выкл. фонарика	Fener açma/kapama
5 NCV (Érintés nélküli feszültségérzékelés) gomb	Pulsante NCV (Rilevamento di tensione senza contatto)	Przycisk NCV (Bezkontaktowe wykrywanie napięcia)	Botão NCV (Detecção de tensão sem contato)	Кнопка NCV (Бесконтактное обнаружение напряжения)	NCV (Temassız voltaj algılama) düğmesi
6 HOLD (Mentés) gomb	Pulsante HOLD (Salva)	Przycisk HOLD (Zapisać)	Botão HOLD (Guardar)	Кнопка HOLD (Сохранить)	HOLD (Kaydet) düğmesi
7 Főkapcsoló gomb	Pulsante di alimentazione	Przycisk zasilania	Botão de ligar/desligar	Кнопка включения	Güç düğmesi
8 10 A bemenet	Ingresso 10 A	Wejście 10 A	Entrada 10 A	Разъем 10 A	10 A girişi
9 COM bemenet (negatív csatlakozási pont)	Ingresso COM (interfaccia negativa)	Wejście COM (złącze ujemne)	Entrada COM (interface negativa)	Разъем COM	COM girişi (negatif arabirim)
10 VΩ bemenet (pozitív csatlakozási pont)	Ingresso VΩ (interfaccia positiva)	Wejście VΩ (złącze dodatnie)	Entrada VΩ (interface positiva)	Разъем VΩ	VΩ girişi (pozitif arabirim)
11 Mérőelektródák	Sonde di test	Sondy pomiarowe	Sondas de teste	Измерительные щупы	Test probları