


Чертеж



Перечень деталей

№ детали	Наименование	К-во		№	Наименование	К-во
1	Шарик рукоятки M10X25	3		22	Болт M16X25	1
2	Ручка рычага	1		23	Стойка	1
3	Ведущий винт	1		24	Шплинт 2x40	1
4	Палец I	1		25	Большая форма	1
5	Подвижный блок	1		26	Фиксированное	1
6	Установочный винт M6X10	1		27	Болт M10X20	1
7	Малая форма 1"	1		28	Большая форма	1
7--1	Малая подкладка	1		29	Фиксированное	1
8	Малая форма 1/2"	1		30	Болт M10X20	1
9	Малая форма 9/16"	1		31	Большая форма	1
10	Малая форма 5/8"	1		32	Фиксированное	1
11	Малая форма 3/4"	1		33	Болт M12X20	1
12	Малая форма 7/8"	1		34	Большая форма	1
13	Опора для формы	1		35	Фиксированное	1
14	Винт M10x25	3		36	Болт M16X25	1
15	Винт M10x15	1		37	Большая форма	1
16--1	Рукоятка	2		38	Фиксированное	1
16--2	Палец	1		39	Болт M16X25	1
16--3	Палец II	1		40	Втулка рукоятки	1
17	Рукоятка	1		41	Удлинитель	1
18	Большая подкладка	2		42	Палец	1
19	Установочный винт M6X10	8				
20	Большая форма 1"	1				
21	Фиксированное кольцо 1"	1				

Примечание: Данное руководство предназначено только для ознакомления. Вследствие постоянного совершенствования оборудования в любое время могут быть внесены изменения без уведомления.