



	EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1	Protective cap	Защитна капачка	Ochranná krytka	Schutzkappe	Tapaprotectora	Védősapka
2	Pins	Щифтове	Kolíky	Stifte	Agujas	Csapok
3	Low moisture indication	Индикация за ниска влажност	Indikace nízké vlhkosti	Anzeige für geringe Feuchtigkeit	Indicación de humedad baja	Alacsony nedvességtartalom jelzés
4	Medium moisture indication	Индикация за средна влажност	Indikace střední vlhkosti	Anzeige für mittlere Feuchtigkeit	Indicación de humedad media	Közepes nedvességtartalom jelzés
5	High moisture indication	Индикация за висока влажност	Indikace vysoké vlhkosti	Anzeige für hohe Feuchtigkeit	Indicación de humedad alta	Magas nedvességtartalom jelzés
6	Building material moisture scale	Скала за влажността на строителни материали	Stupnice vlhkosti stavebního materiálu	Baustoff-Feuchtigkeitsskala	Escalade humedades para materiales de construcción	Építőanyag nedvesség-skála
7	Wood moisture scale	Скала за влажността на дървесина	Stupnice vlhkosti dřeva	Holz-Feuchtigkeitsskala	Escalade humedades para la madera	Fanedvesség-skála
8	Temperature	Температура	Teplota	Temperatur	Temperatura	Hőmérséklet
9	Current moisture value	Текуща стойност на влажността	Aktuální hodnota vlhkosti	Aktueller Feuchtigkeitswert	Valor de humedad actual	Aktuális nedvesség értéke
10	Low battery indicator	Индикатор за изтощена батерия	Indikátor vybité baterie	Anzeige für geringen Ladestand	Indicador de batería baja	Alacsony töltésszint-jelző
11	HOLD icon	Иконка HOLD (Задържане)	Ikona HOLD (Podržet)	HOLD-Symbol (Behalten)	Icono HOLD (Retener)	HOLD (Tartás) ikon
12	WOOD icon	Иконка WOOD (Дървесина)	Ikona WOOD (Dřevo)	WOOD-Symbol (Holz)	Icono WOOD (Madera)	WOOD (FA) ikon
13	BLDG icon	Иконка BLDG (Строителни материали)	Ikona BLDG (Stavební materiál)	BLDG-Symbol (Baustoff)	Icono BLDG (Construcción)	BLDG (ÉPÍTŐANYAG) ikon
14	Calibration scale	Скала за калибриране	Kalibrační stupnice	Kalibrierungsskala	Escalade calibración	Kalibrálósкала
15	HOLD button	Бутон HOLD (Задържане)	Tlačítko HOLD (Podržet)	HOLD-Taste (Behalten)	Botón HOLD (Retener)	HOLD (Tartás) gomb
16	°C/°F button	Бутон °C/°F	Tlačítko °C/°F	°C/°F-Taste	Botón °C/°F	°C/°F gomb
17	Right arrow button	Бутон с дясна стрелка	Tlačítko se šipkou doprava	Taste Pfeil nach rechts	Botón de flecha derecha	Jobbrányílgomb
18	MODE/ON/OFF button	Бутон MODE (Режим)/ВКЛ./ИЗКЛ.	Tlačítko MODE (Režim)/ZAP/VYP	MODE (Modus)/EIN/AUS-Taste	Botón MODE (Modo)/ENCENDER-APAGAR	MODE (MÓD)/FEL/LE gomb
19	Battery compartment	Отделение за батериите	Přihrádkaprobaterii	Batteriefach	Compartimento de la pila	Elemtartó rekesz

	IT	PL	PT	RU	TR
1	Coperchioprotettivo	Pokrywaochronna	Tampaprotetora	Защитный колпачок	Koruyucubaşlık
2	Puntali	Szpilki	Pinos	Штифты	Uçlar
3	Indicatore di umidità a bassa	Wskaźnik niskiej wilgotności	Indicação de humidade baixa	Низкий уровень влажности	Düşük nem göstergesi
4	Indicatore di umidità a media	Wskaźnik średniej wilgotności	Indicação de humidade média	Средний уровень влажности	Orta seviyem göstergesi
5	Indicatore di umidità alta	Wskaźnik wysokiej wilgotności	Indicação de humidade elevada	Высокий уровень влажности	Yüksek nem göstergesi
6	Scala di umidità per il materiale edile	Skala wilgotności materiału budowlanego	Escala de humidade do material de construção	Шкала влажности строительных материалов	Yapı malzemesi nem ölçęđi
7	Scala di umidità per il legno	Skala wilgotności drewna	Escala de humidade da madeira	Шкала влажности древесины	Aşap nem ölçęđi
8	Temperatura	Temperatura	Temperatura	Температура	Sıcaklık
9	Valore di umidità corrente	Bieżąca wartość wilgotności	Valor de humidade atual	Текущее значение влажности	Geçerli nem değeri
10	Indicatore di batterie scarica	Wskaźnik stanu baterii	Indicador de pilha fraca	Индикатор заряда батареи	Düşük pil göstergesi
11	Icona HOLD (Ferma)	Ikona HOLD (Wstrzymanie)	Ícone HOLD (Manter)	Значок HOLD (Фиксация)	HOLD (Tut) simgesi
12	Icona WOOD (Legno)	Ikona WOOD (Drewno)	Ícone WOOD (Madeira)	Значок WOOD (Древесина)	WOOD (Aşap) simgesi
13	Icona BLDG (Mat. edile)	Ikona BLDG (Mat. budowlane)	Ícone BLDG (Construção)	Значок BLDG (Строительные материалы)	BLDG (Yapı) simgesi
14	Scala di calibrazione	Skala dokalibracji	Escala de calibração	Шкала калибровки	Kalibrasyon ölçęđi
15	Pulsante HOLD (Ferma)	Przycisk HOLD (Wstrzymaj)	Botão HOLD (Manter)	Кнопка HOLD (Фиксация)	HOLD (Tut) düğmesi
16	Pulsante °C / °F	Przycisk °C / °F	Botão °C / °F	Кнопка переключения единицы измерения °C / °F	°C / °F düğmesi
17	Pulsante freccia destra	Przycisk strzałki w prawo	Botão de seta para a direita	Кнопка «Правая стрелка»	Sağok düğmesi
18	Pulsante MODE (Modalità) / ON/OFF	Przycisk MODE (Tryb) / WŁ. / WYŁ.	Botão MODE (Modo) / Ligar / Desligar	Кнопка MODE / ON / OFF (Режим / вкл. / выкл.)	MODE (MOD) / AÇIK / KAPALI düğmesi
19	Comparto batterie	Komorabaterii	Compartimento das pilhas	Батарейный отсек	Pil bölmesi

