

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Сварочный аппарат	- 1 шт.
2. Сварочный кабель с электрододержателем	- 1 шт.
3. Сварочный кабель с зажимом массы	- 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации	- 1 шт.
5. Сварочные краги (для мод. ИС 200НК)	-1 шт.
6. Щетка-молоток ((для мод. ИС 200НК)	- 1 шт.
7. Сварочный щиток (для мод. ИС 200НК)	- 1 шт.
8. Пластиковый кейс (для мод. ИС 200НК)	- 1 шт.

5. УСТРОЙСТВО СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОРА



Рис. 1

- 1 – выходная клемма «+»
- 2 – выходная клемма «-»
- 3 – регулятор сварочного тока
- 4 – ремень наплечный
- 5 – выключатель питания
- 6 – индикатор электропитания
- 7 – индикатор перегрева