

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Винт с полукруглой головкой	19	Выключатель
2	Сверлильный патрон	20	Заводская табличка
2а	Бесключевой сверлильный патрон	22	Винт самонарезающий с полукруглой головкой ST4,2x15
3	Шпиндель	23	Резиновый штифт
4	Шариковый подшипник	24	Уплотнительное кольцо
5	Редуктор	25	Ключ патрона
6	Шариковый подшипник		
7	Шариковый подшипник		
8	Статор		
9	Ротор		
10	Шариковый подшипник		
11	Корпус двигателя		
12	Держатель угольной щетки		
13	Угольная щетка		
14	Защита шнура		
14а	Защита шнура		
15	Конденсатор 0,33 пФ		
16	Шнур		
17	Катушка индуктивности 2		
18	Катушка индуктивности 1		

