



| | EN | BG | CZ | DE | ES |
|----|---|---|--|--|---|
| 1 | Clamp | Скоба | Svorka | Klemme | Abrazadera |
| 2 | Trigger | Спусък | Spoušt | Auslöser | Gatillo |
| 3 | LED indicator | Светодиоден индикатор | LED indikátor | LED-Anzeige | Indicador LED |
| 4 | Knob switch | Копче за превключване | Knoflíkový přepínač | Drehschalter | Interruptor giratorio |
| 5 | FUNC (Function) button | Бутон FUNC (Функция) | Tlačítko FUNC (Funkce) | FUNC -Taste (Funktion) | Botón FUNC (Función) |
| 6 | MAX (Maximum value) button | Бутон MAX (Максимална стойност) | Tlačítko MAX (Maximální hodnota) | MAX -Taste (Maximalwert) | Botón MAX (Valor máximo) |
| 7 | H/∞ button (Data hold/Backlight) | Бутон H/∞ (Задържане на данните/Фоново осветление) | Tlačítko H/∞ (Přidržení zobrazení naměřené hodnoty/ Podsvícení) | H/∞ -Taste (Daten behalten/ Hintergrundbeleuchtung) | Botón H/∞ (Retención de datos/ Iluminación de fondo) |
| 8 | LCD display | Течнокристален дисплей | LCD displej | LCD-Display | Pantalla LCD |
| 9 | COM jack (-) | Жак COM (-) | Konektor COM (-) | COM -Buchse (-) | Conector COM (-) |
| 10 | INPUT jack (+) | Жак INPUT (+) | Konektor INPUT (+) | INPUT -Buchse (+) | Conector INPUT (+) |
| 11 | Battery compartment | Отделение за батериите | Příhrádka pro baterii | Batteriefach | Compartimento de las pilas |

| | HU | IT | PL | PT | RU | TR |
|----|---|---|--|--|---|---------------------------------------|
| 1 | Bilincs | Morsetto | Zacisk | Pinça | Клещи | Kelepçe |
| 2 | Kioldógomb | Innesco | Spust | Acionador | Рычаг | Tetik |
| 3 | LED-visszajelző | Indicatore LED | Wskaźnik LED | Indicador LED | Светодиодный индикатор | LED gösterge |
| 4 | Forgókapcsoló | Interruttore a manopola | Pokrętło | Interruptor de botão | Поворотный переключатель | Topuzlu düğme |
| 5 | FUNC (Funkció) gomb | Pulsante FUNC (Funzione) | Przycisk FUNC (Funkcja) | Botão FUNC (Função) | Кнопка FUNC (Функция) | FUNC (işlev) düğmesi |
| 6 | MAX (Maximális érték) gomb | Pulsante MAX (Valore massimo) | Przycisk MAX (Maksymalna wartość) | Botão MAX (Valor máximo) | Кнопка MAX (Макс. значение) | MAX (Maksimum değer) düğmesi |
| 7 | H/∞ gomb (Adattartás/ Háttérvilágítás) | Pulsante H/∞ (Conservazione dei dati/Retroilluminazione) | Przycisk H/∞ (Zatrzymanie wyników pomiaru/ Podświetlenie) | Botão H/∞ (Guardar dados/ Luz de fundo) | Кнопка H/∞ (Удержание данных/ Подсветка) | H/∞ (Veri tutma/Fener) düğmesi |
| 8 | LCD-kijelző | Schermo LDC | Wyświetlacz LCD | Visor LCD | ЖК-дисплей | LCD ekran |
| 9 | COM aljzat (-) | Jack COM (-) | Gniazdo COM (-) | Tomada COM (-) | Разъем COM (-) | COM jakı (-) |
| 10 | INPUT aljzat (+) | Jack INPUT (+) | Gniazdo INPUT (+) | Tomada INPUT (+) | Разъем INPUT (+) | INPUT jakı (+) |
| 11 | Elemtartó rekesz | Scoparto batterie | Komora baterii | Compartimento das pilhas | Батарейный отсек | Pil bölmesi |