
## Устройство фрезерного стола



- 1. Кнопка блокирующая
- 2. Стол рабочий
- 3. Стол дополнительный (2 шт.)
- 4. Линейка направляющая
- 5. Кожух защитный прозрачный
- 6. Патрубок (для подключения пылесоca)
- 7. Фиксатор
- 8. Упор угловой
- 9. Стойка (2 шт.)
- 10. Кабель электропитания с вилкой
- 11. Электрокоробка
- 12. Коробка электровыключателей

Рисунок 1 — Общий вид фрезерного стола