

## 8. ВЗРЫВ-СХЕМА




Рисунок 30. Взрыв-схема станка