



Мойка высокого давления HPWA-2500. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Табличка
2	Держатель
3	Кронштейн
4	Крышка
5	Бачок
6	Корпус
7	Табличка
8	Винт специальный
9	Держатель
10	Держатель
11	Держатель
12	Корпус
13	Переходник
14	Муфта
15	Выключатель
16	Кольцо
17	Крышка
18	Винт специальный
19	Фланец
20	Переключатель
21	Кронштейн
22	Крышка корпуса
23	Рукоятка
24	Винт специальный
25	Накладка
26	Пистолет
27	Штанга распылительная
28	Штанга
29	Игла прочистная
30	Кнопка

31	Шланг высокого давления
32	Конденсатор
33	Крышка
34	Ручка
35	Крышка
36	Регулятор
37	Кольцо
38	Кольцо
39	Трубка
40	Дозатор
41	Трубка
42	Кронштейн
43	Держатель
44	Кабель электропитания с вилкой
45	Винт специальный
46	Рама
47	Винт М6 × 16
48.1	Электродвигатель
48.2	Насос высокого давления
49	Держатель
50	Крышка
51	Колесо
52	Крыло левое
53	Штуцер
54	Скоба
55	Крыло правое

ДЛЯ ЗАМЕТОК

**Примечание:** штанга поз. 28 с данной моделью мойки не поставляется