

5. ОПИСАНИЕ КРАСКОПУЛЬТА




Рис. 1

- 1 – разъем воздухопровода
- 2 – курок
- 3 – регулятор расхода
- 4 - сопло
- 5 – бачок для краски